



## KUNDENDIENST-SCHNELLBRIEF

München, den 1. Juli 1960

Nr. 44/M

### Inhalt

- |  |  |
|--|--|
| 1. Garantie-Ersatz an Bosch-Erzeugnissen         | 6. Janus 250   |
| 2. Sammelhinweistafeln (Autohilfen)              | 7. Spezialwerkzeuge SK-A-64 Kolbenbolzenauspressvorrichtung, SK-A-163 Einführungsdorn für Kolbenbolzen |
| 3. Schlüssel für Lenkerschloss                   | 8. Ersatzteile- und Preisliste für die Typen 428, 429, 435   |
| 4. Seilzüge und Hüllen                           | 9. Verlustmeldungen  |
| 5. Auspuffkappen für ZÜNDAPP-Combinette, Typ 423 |  |

#### 1.) Garantie-Ersatz an Bosch-Erzeugnissen

Wie schon im Kundendienst-Schnellbrief Nr. 36/M, vom 21.7.58, mitgeteilt, sind alle Bosch-Dienststellen angewiesen, Reklamationen oder Störungen innerhalb der Garantiezeit, die ihre Ursache bei Werkstoff- oder Fertigungsfehlern haben, kostenlos zu beheben. Nach Möglichkeit sind die Kunden an den Bosch-Dienst zu verweisen, wie einem Schreiben der Firma zu entnehmen ist.

#### 2.) Sammelhinweistafeln (Autohilfen)

Die Firma Franz & Richard Klimm, Bad Friedrichshall/Jagstfeld, ist der Hersteller der bekannten Sammelhinweistafeln (Autohilfen), wie sie an Ortseingängen zu finden sind. Firmen, die an einer Eintragung Interesse haben, werden gebeten, sich an oben genannte Anschrift zu wenden.

#### 3.) Schlüssel für Lenkerschloss

Bei Bestellung von Ersatzschlüsseln für das Lenkerschloss reicht es nicht aus, nur die Teile-Nr. anzugeben. Es ist unbedingt auch die Schlüssel-Nr. notwendig.

#### 4.) Seilzüge und Hüllen

Seilzüge und Hüllen sind Meterware und werden künftig nicht mehr einzeln abgepasst geliefert. Es kommen nur noch komplette Bowdenzüge zum Versand.

5.) Auspuffkappen für ZÜNDAPP-Combinette, Typ 423

Um Fehllieferungen bei Bestellungen von Auspuffkappen für oben genannten Fahrzeug-Typ zu verhindern, ist es notwendig, auf Nachstehendes zu achten:

a.) Auspuffkappe 423-22.900

Diese Kappe wird mit dem Ansatz auf den Auspuffmantel aufgeschoben.

b.) Auspuffkappe 423-22.901

Diese Kappe wird mit dem Ansatz in den Auspuffmantel geschoben.

Weitere Unterschiede können beiliegender Skizze entnommen werden.

6.) Janus 250

Das Bodenblech vorn, Nr. 630 z 559-0 und das Bodenblech hinten, Nr. 630 z 531-0, wird künftig nur noch ohne Querträger geliefert. Diese Querträger gehören zum Bodenblech Mitte, Nr. 1180 z 311-0. Es wird gebeten, die Ersatzteile-Liste für Janus 250, Gruppe 8, dementsprechend zu berichtigen und bei der Demontage der Bodenbleche vorn und hinten darauf zu achten, dass die Querträger im Wagen verbleiben.

7.) Spezialwerkzeuge SK - A - 64, Kolbenbolzenauspressvorrichtung; SK - A - 163, Einführungsdorn für Kolbenbolzen

Es wird festgestellt, dass häufig der Kolbenbolzen mit der Kolbenbolzenauspressvorrichtung in den kalten Kolben eingepresst wird. Durch diese falsche Handhabung werden nicht nur die Kolbenaugen durch Schieben von Material, sondern auch das Nadellager beschädigt. Es ist unbedingt notwendig, zur Montage den Kolben anzuwärmen und den Kolbenbolzen mit dem Einführungsdorn SK - A - 163 einzusetzen.



8.) Ersatzteile- und Preisliste für die Typen 428, 429, 435.

In der Anlage des Schnellbriefes überreichen wir die Ergänzungen zu den Ersatzteile- und Preislisten der Typen 428, 429, 435, Baujahr 1960.

9.) Verlustmeldungen

Händlerfirma:	Fahrzeug-Besitzer:	Type	Motor-Nr.	Fahrgestell-Nr.
Adolf Faber Hungen/Oberhess.	Anton Fuhrmann Ummenroth Kr. Giessen	429	3 250 619	1 744 517
	Nik. Walter Hohensachsen Hauptstr. 33	423	9 310 32	1 298 077

Händlerfirma:	Fahrzeug-Besitzer:	Type	Motor-Nr.	Fahrgestell-Nr.
	Günther Eisen Freialdenhoven Krs. Jülich Schulstrasse 58a	423	948 849	1 316 460
Bruno Hochstetter Breisach/Rh. Kupfertofplatz	Eduard Benke Breisach/Rhein	423	957 276	Z 1 324 154
	Rud. Koslowsky Rheine i. Westf. Elterstr. 36	423	847 587	Z 1 222 667
Vogel & Sohn Höchstadt/Aisch	Eduard Wehr Ailsbach 3 Post Lonnerstadt	429	3 221 864	1 720 665
Josef Körbel Hammelburg Fuldaerstr.16		422	729 117	Z 1 079 072
Casimir Senger Kressbronn a.B.	Rud. Prygodzinski <u>flüchtig!</u>	429	3 251 994	1 745 227
Walter Clasohm Elmshorn Klostersande 8	H. Tiedgen <u>flüchtig!</u>	429	3 203 462	Z 1 703 074
Walter Clasohm Elmshorn Klostersande 8	Otto Frahm <u>flüchtig!</u>	423	954 658	Z 1 323 000
Walter Clasohm Elmshorn Klostersande 8	Günther Huss <u>flüchtig!</u>	423	959 122	Z 1 326 813
Franz Staab Aschaffenburg Goldbacherstr. 3	Karl Steinmetz <u>flüchtig!</u>	429	3 226 851	Z 1 724 935
Böttcher Bassum	Fritz Schrader	429	3 257 861	1 751 512



Auspuffkappe