

Kundendienst-Schnellbrief

München, 10. September 1957



Nr. 5/N

Inhalt

- 1. Änderung am Aufhängescharnier für Oberteile
- 2. Reparaturaufträge

- 3. Schaltplan für Anbau-Motoren
- 4. Teile-Bestellungen

Sehr geehrter Geschäftsfreund!

Mit vorliegendem Kundendienst-Schnellbrief für Nähmaschinen erhalten Sie eine Umschlaghülle für den neuen Ersatzteile - Katalog der "B"-Typen.

Bereits eingeheftet sind die Bildtafeln mit Ersatzteilelisten für die Koffernähmaschine

Elconamatik 3 B

und der Möbel-Nähmaschine

ZR Automatik 128 B.

Weitere Ergänzungsblätter für die Typen:

ZR 18 B/ ZR 118 B/ Elcona 1B und Elcona 2B

sind in Vorbereitung.

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir, unbedingt die Bestellnummer anzugeben, damit Fehllieferungen vermieden werden.

R 1347

1.) Änderung am Aufhängescharnier für Oberteile

Beim Aufsetzen von Nähmaschinen-Oberteilen der "B"-Serie (18 B, 118 B, 128 B) bitten wir Sie, bei bereits früher ausgelieferten Nähmaschinen-Möbeln eine kleine Änderung am linken Aufhängescharnier (Best.-Nr. 2380) vorzunehmen. Der Bolzen, welcher in das Gussauge der Grundplatte eingeführt und dort festgezogen wird, ist um ca. 3 - 4 mm zu kürzen, so dass die Gesamtlänge des Bolzens nur 15 - 16 mm beträgt. Dadurch wird verhindert, dass der Bolzen des Aufhängescharniers am Zahnrad des Greiferantriebes streift und ein Blockieren oder zu schwerer Lauf der Nähmaschine eintritt. Bei der laufenden Fertigung wurde diese Änderung bereits berücksichtigt.

2.) Reparaturaufträge

Reparaturaufträge werden im allgemeinen in der Reihenfolge des Eingangs der Sendung ausgeführt. Auf Wunsch erteilen wir einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

Es ist unbedingt erforderlich, bei jeder Einsendung einen genauen Reparaturauftrag beizufügen. Nur so ist es uns möglich, unverzüglich die Instandsetzung vorzunehmen und unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Ein genaues Verzeichnis der eingesandten Gegenstände, Zubehör und Ausrüstungsteile ist beizufügen. Eingesandte Güter werden von uns sachgemäss behandelt und aufbewahrt. Für Schäden durch Feuer, Wasser und Diebstahl sowie höhere Gewalt haften wir nicht.

Verpackungen des Absenders werden von uns auf Wunsch und wenn der Zustand der Verpackung es erlaubt, zur Rücksendung verwendet. Im allgemeinen wird unsere Spezialverpackung verwendet, da diese von den Verkehrsanstalten zugelassen und deshalb bei Transportschäden (Versicherung) anerkannt ist.

3.) Schaltplan für Anbau-Motoren

Für die nachträgliche Montage von Anbau-Motoren bei unseren Möbel-Maschinen überlassen wir Ihnen als Anlage je einen Schaltplan für die "a"- und "B"-Typen zur gefälligen Verwendung.

4.) Teile-Bestellungen

Ergänzung zu Ziffer 5 unseres Nähmaschinen-Schnellbriefes Nr. 3/N.

a.) Bestellung von Zickzack-Umbausätzen:

Zickzack-Umbausatz kplt. für Elcona 1a in 2a Bestell-Nr. 2365
Zickzack-Umbausatz kplt. für ZR 18a in 118a " " 2366
Die Maschinen-Nummer ist unbedingt mit anzugeben, da sonst die Überstichschwinge und das
Gestänge nicht übereinstimmt.

b.) Schubstangengelenk für Übersticheinrichtung:
Ab Maschinen-Nummer o6o14o B bei ZR 118 a,
Elcona 2a, 3B und ZR 128B

" " 1071

c.) Spulen:

		Ab Maschinen-Nummer 040715 B für alle Typen Be	estell.	-Nr.	205
d	.)	Spulenkapsel:			
		Ab Maschinen-Nummer 040715 B für alle Typen	tt	11	1252
		Ab Maschinen-Nummer o57800 B mit Exzenterein-			
		stellung	11 .	11	1266
е	.)	Neue Fadenführung:			
		Ab Maschinen-Nummer o56564 B werden nachstehen-			
		de Teile eingebaut:			
		Fadenabweiser	11	11	1101
		Fadenleitblech	11	11	1102
		Fadenleitöse	11	11	1103
		Nadelhalter dazu	- 11	11	465
f	。)	Stoffdrückerführung:			
		Ab Maschinen-Nummer o51160 B obere Stoffdrücker-			
		führung	11	11	1082
		untere Stoffdrückerführung	"	11	1083
g	.)	Brillenhalter: (mit Feineinstellung)			
		Ab Maschinen-Nummer o51084 B	11	11	1257
		Exzenterbolzen dazu	11	11	1263
h	.)	Greiferbüchse:	11	11	561
		Bei einer Greiferwelle mit 5,54 Ø besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der Greiferbüchse, Best-Nr. 561 ein Greifergehäuse (BestNr. 357) bezw. den kplt. Greifer (BestNr. 560) mit einer Bohrung von 7,24 Ø zu montieren. Ein Austausch kommt nur bei der ZR 18, 118, Elcona 1 und 2 infrage.			
j	.)	Anbau-Motor für ZR 18 B, 118 B, 128 B.:			
		Anbau-Motor ohne Tragarm 220 V 80 Watt grün	11	11	3340
		Anbau-Motor ohne Tragarm 110 V 80 Watt grün	11	11	3342
		Fussregelschalter dazu	11	11	3352
					/

3360

Anlagen:

2 Schaltbilder

Anbauteile kplt.

unbedingt mit anzugeben.

Die Maschinen-Nummer, Type und Farbe ist

