

Kundendienst- Schnellbrief

München, 16. Juli 1956



Nr. 22/M

Inhalt

- | | |
|--|---|
| 1. a.) Ersatzteilliste Typ 422
Fahrgestell | 5. Tachometeranlage |
| b.) Ergänzungsblätter zum Werk-
statthandbuch | 6. Moped-Handbuch - Herausgeber
Hermann Marten |
| 2. Ersatzteile-Bestellungen | 7. Berichtigungen - Kundendienst-
Schnellbrief Nr. 21/M. |
| 3. Ersatzteile-Preisänderungen | 8. Verlustmeldungen |
| 4. Ersatzteile für Luftpumpe | |

1. a.) Ersatzteilliste Typ 422 Fahrgestell
b.) Ergänzungsblätter zum Werkstatthandbuch

In der Anlage des Schnellbriefes überreichen wir die Ersatzteilliste des Typs 422 - Fahrgestell- bestehend aus: Inhaltsverzeichnis Typ 405 und Typ 422, gelbes Trennblatt mit Nr. 22, Ersatzteilleiste sowie Ergänzungspreisliste. Die Einordnung geschieht in folgender Form: Hinter der Ersatzteilliste Typ 405 kommt das gelbe Trennblatt mit der Nr. 22 und der dazugehörige Ersatzteile-Katalog. Das Inhaltsverzeichnis wird als Fortsetzung hinter dem Inhaltverzeichnis nach dem Titelblatt der kompletten Ersatzteilleiste eingereiht. Die Ergänzung der Preisliste wird der Preisliste mit Ausgabe vom 1.12.55 zugeheftet.

Weiterhin erhalten Sie Ergänzungsblätter für das Werkstatthandbuch.

Gruppe 1 = Reparaturanleitung Blatt 501 bis 507
Gruppe 2 = Spezialwerkzeuge Blatt 14 c bis 23
Gruppe 3 = Arbeitspreisliste Blatt 1 bis 2
Gruppe 5 = Ersatzteilewesen Blatt 3 bis 4
Gruppe 6 = Kleinmotoren-Aus-
tauschdienst Blatt 3 bis 5

Wir bitten, diese Blätter entsprechend der Einteilung im Werkstatt-
handbuch abzulegen.

2. Ersatzteile-Bestellungen

Zwischenzeitlich wurde für ZÜNDAPP-Combinette, Typ 405 und Typ 422,
Polarsilber (hellblau) verwendet.

Neuerdings ist die gesamte Produktion wieder auf Stratosilber (dunkleres blau) umgestellt worden. Es wird gebeten, bei Bestellungen von Fahrgestell-Ersatzteilen auf den Farbunterschied zu achten und dies auf der Bestellung deutlich hervorzuheben.

3. Ersatzteile-Preisänderung

Bestell-Nr.	Benennung	alter Preis	neuer Preis
811	Scheinwerfer komplett	8,70	9,15
673	Linsenschraube	-,14	-,08
3109	Festkonus f. Pränafa	-,52	-,58
3183	Rücklichtkappe Impex	1,20	1,55
3354	Sattelfeder (1 Satz)	1,60	1,20
3356	Federnetz (1 Satz)	1,00	1,15
4019	Rückholfeder f. Bremsbacken	-,--	-,40

Es wird gebeten, die Preisliste entsprechend zu berichtigen.

4. Ersatzteile für Luftpumpe

Für die Luftpumpe, Bestell-Nr. 3328, unserer Ersatzteilleiste sind folgende Ersatzteile vorrätig:

Gumminippel	Bestell-Nr.	3328/1	DM	-,15	brutto
Staubkappe	"	"	DM	-,15	"
Aluschraubkappe	"	"	DM	-,25	"
Messingring	"	"	DM	-,10	"

5. Tachometeranlage

Zu den bisherigen Tachometeranlagen der Firmen OK, Isgus und VDO kommt die Firma Veigel. Bestellnummern und Preise für die einzelnen Teile sind wie folgt: Bestell-Nr. 4357 Tachometer kplt. mit Antrieb und Spirale DM 19,--, Bestell-Nr. 4358 Tachometerkopf DM 11,40, Bestell-Nr. 4359 Tachometerantrieb DM 5,40, Bestell-Nr. 4360 Tachometerspirale DM 2,50.

6. Moped-Handbuch - Herausgeber Hermann Marten

Verschiedene technische Angaben des Moped-Handbuches, Verfasser des technischen Teiles Ing. Ernst Hartz - VDM, Herausgeber Hermann Marten, stimmen nicht mit unseren Anweisungen vom Werk überein und geben oftmals Anlass zu Reklamationen. Wir weisen alle Werkstattleiter auf folgendes hin:

a.) Montage und Demontage geschieht ordnungsgemäss nur in der im Werkstatthandbuch vorgeschriebenen Form.

b.) Die Zündzeitpunkte sind: KM 48 3,5 mm vor o.T.
 KM 50 3,00 mm vor o.T.
 KM 2/55 2,9 mm vor o.T.
 KM 2/57 2,9 mm vor o.T.
 BM 70 Delphin 2,4 mm vor o.T.
 SM und SE 70 2,4 mm vor o.T.

Alle anderen im Moped-Handbuch angegebenen Zündzeitpunkte sind unrichtig und haben einen wesentlichen Leistungsabfall zur Folge.

7. Berichtigungen - Kundendienst-Schnellbrief Nr. 21/M

Bei oben angeführtem Kundendienst-Schnellbrief vom 18.4.56, Punkt 3, ist bei Zündlichtanlage 6 Volt, 16,5 Watt unter Spalte "Rücklicht" 6 Volt, 2 Watt einzusetzen.

Im vorletzten Abschnitt des Punktes 4 von oben angeführtem Kundendienst-Schnellbrief heisst es statt Rabatt-Gruppe III Rabattgruppe II. Wir bitten um Berichtigung.

8. Verlustmeldungen

Die Firma Josef Hensen, Inhaber Robert Testrut, Kleve, Ringstrasse 25, teilt uns unter Datum vom 24.5.56 mit:

Herr Johann Scheffer kaufte am 26.7.55 bei mir eine ZÜNDAPP-Combinette, Fahrgestell-Nr. Z 1033 852 A, Motor-Nr. 646 530, worauf er bis heute nur eine Zahlung von DM 90.-- leistete. Herr Scheffer war seinerzeit wohnhaft in Kleve, Nymwegerstr. 21 und ist z. Zt. noch dort polizeilich gemeldet. Mit Sicherheit weiss ich, dass Herr Scheffer sich nicht mehr in Kleve aufhält. Vermutlich hat der Kunde bewusst diesen Betrug begangen.

Die Firma Petry, Dieburg, Altstadt 10, teilt uns unter Datum vom 20.6.56 mit:

Die ZÜNDAPP-Combinette, Typ 422, Fahrgestell-Nr. Z 1084 598 A, Motor-Nr. 704 722, Käufer K. Götz, Dieburg, wurde bei uns gestohlen.

Wir bitten, bei Vorführung dieser Combinetten, dieselben sicherzustellen und die oben genannten Firmen oder uns sofort zu verständigen.