



# Kundendienst- Schnellbrief

München, 1. Juni 1959



Nr. 40/M

## I n h a l t

- |  |  |
|--|--|
| 1. Lieferbedingungen für Ersatzteile und Zubehör | 5. Ausbesserungsfarbe in Lacksprüh-dosen für Janus 250 |
| 2. Super - Combinette 429                        | 6. Verlustmeldungen                                    |
| 3. Ersatzteilliste Super-Combi-nette 429         | 7. Änderungs-Dienst                                    |
| 4. Bordwerkzeug                                  | 8. Ergänzungen zur Preisliste                          |

### 1.) Lieferbedingungen für Ersatzteile und Zubehör

Im letzten Schnellbrief (39/M) haben wir Sie davon unterrichtet, dass für den Einzelhandel ab 1.5.1959 der Grundrabatt für Ersatzteile erhöht wurde.

Mit dieser Umstellung traten sämtliche Sondervergünstigungen einschliesslich Bonus ausser Kraft und alle Ersatzteile-Lieferungen erfolgen nunmehr ab Werk gegen Berechnung von Fracht und Verpackung.

Durch unsere

#### ZÜNDAPP-Ersatzteile-Grosshändler

erfahren wir, dass anscheinend diese Regelung insofern missverstanden wird, als bei Bezug ab Grosshandel der Händler ebenfalls den erhöhten Rabatt erwartet, und zwar ohne gesonderte Berechnung der Vorkosten des Grosshändlers für Fracht und Verpackung, sowie seiner weiteren Kosten für den Versand an den Händler.

Unsere Vereinbarungen mit dem Grosshandel schliessen ebenfalls fracht- und verpackungsfreie Lieferungen aus, so dass der Grossist die von ihm verauslagten Kosten nicht selbst auffangen kann.

Es ist deshalb durchaus berechtigt, wenn der Grosshandel seine bisherigen Rabatte und sonstigen Bedingungen aufrechterhält, da den Händlern bei direkten Bezügen ab Werk anstelle der früheren Sondervergünstigungen zwar der um 5 % höhere Rabatt eingeräumt, dafür aber Verpackung und Fracht gesondert in Rechnung gestellt wird.

2.) Super - Combinette 429

a.) Schaltzug

Ab Fahrgestell Nr. 1 354 636 wurde der Schaltzug auf 2 mm verstärkt. Bei Einbau eines neuen Schaltzuges ist der Arbeitsablauf wie folgt:

- 1.) Schalthebel am Motor (Best.-Nr. 25650) in Stellung 3. Gang bringen, der Schaltvorgang erfolgt selbsttätig durch die Schaltfeder (Best.-Nr. 25656) im Getriebe, wenn das Hinterrad gedreht wird.
- 2.) An dem vom Lenker abgezogenen Schaltdrehgriff (Best.-Nr. 51701) wird bei gleichzeitig ausgehängtem Kupplungszug der Schaltzug von innen nach aussen mit dem Nippel so eingehängt, dass der Nippelbund innen anliegt. Nachstellschrauben am Umlenkröhrchen ganz aufschrauben.  
Das untere Ende des Schaltzuges mit dem Nippel in den Schalthebel (Best.-Nr. 25650) einhängen.  
Anschliessend Schaltdrehgriff auf den Lenker aufschieben und festklemmen.
- 3.) Schaltdrehgriff bei gleichzeitigem Drehen des Hinterrades in Stellung "0" (Leerlauf) bringen.
- 4.) Leerlaufstellung des Schalthebels am Motor durch Herausschrauben der Nachstellschraube am Umlenkröhrchen mit der Leerlaufstellung am Schaltdrehgriff in Übereinstimmung bringen.
- 5.) Nach mehrmaligen Durchschalten aller Gänge Leerlauf nochmals überprüfen.
- 6.) Nachstellschraube am Umlenkröhrchen und Gegenmutter kontern.
- 7.) Kupplungszug einhängen.

b.) Überprüfung der Schaltung

Die Schalteinstellung sollte ca. alle 500 Kilometer oder bei evtl. auftretenden Schaltstörungen in nachstehender Form überprüft werden:

- a.) Schaltdrehgriff in Stellung "0" (Leerlauf)
- b.) Bei laufendem Motor den Schalthebel am Getriebegehäuse (Best.-Nr. 25650) mit der Hand überprüfen. Bei richtiger Einstellung muss der Hebel vollkommen ruhig stehen.
- c.) Wird eine Bewegung festgestellt, so ist die Korrektur an der Nachstellschraube vorzunehmen bis der Schalthebel vollkommen in seiner Stellung bleibt.

c.) Einstellung der Bremsen

Wir haben festgestellt, dass Fahrzeuge zur Auslieferung gelangten, bei welchen der Abstand der Bremsbacken zum Bremsmantel zu klein ist.

Diese nicht einwandfreie Einstellung hat zur Folge, dass bei Soziusbetrieb die Bremsen leicht zum Anliegen kommen und die Leistung des Fahrzeuges reduziert wird. Bei Reklamationen dieser Art muss die Einstellung in folgendem Ablauf vorgenommen werden:

- 1.) Nachstellmutter am Bremsgestänge zum Hinterrad soweit zu rückdrehen, bis das Hinterrad frei spielt.
- 2.) Nachstellmutter wieder anziehen bis eine Bremswirkung spürbar wird.
- 3.) Nachstellmutter von dem unter 2.) ermittelten Punkt 8 volle Umdrehungen zurückdrehen.
- 4.) Bremsprüfung durchführen.

d.) Tachowelle

Bis Fahrgestell Nr. 1 706 800 wurde die obere Tachoüberwurfmutter im Scheinwerfergehäuse nur von Hand angezogen. Nachdem diese ungenügende Festigkeit verschiedentlich zum Bruch der Tachowelle führte, wird ab dieser Fahrgestell-Nummer die Überwurfmutter mit einem Werkzeug festgezogen. Uns sind seither keine Reklamationen mehr bekanntgeworden. Wir bitten, wenn Fahrzeuge zur Inspektion kommen, deren Fahrgestell-Nummern unter der obengenannten liegen, ebenfalls die Überwurfmutter nachzuziehen.

3.) Ersatzteileliste Super-Combinette 429

In der Ersatzteileliste Super-Combinette 429 (Motor- und Fahrgestell) wurden die Tafeln 2, 3, 6, 7, 8 und 9 dem neusten Stand entsprechend geändert.

In der Gruppe Fahrgestell 429 kommt die Tafel 10 "Sitzbänke und Packtaschenträger" hinzu.

Ein kompletter Satz der Katalogänderungen befindet sich in der Anlage des Schnellbriefes und wir bitten um Einsortierung in den Katalog.

4.) Bordwerkzeug

Ab sofort besteht der Werkzeugsatz der Super-Combinette 429 aus nachfolgenden Werkzeugen:

<u>Bestell-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Preis brutto DM:</u>
885	Schraubenzieher	-.50 *
886	Steckschlüssel SW 21	-.94 *
887	Steckschlüssel	-.90 *
888	Dorn	-.28 *
4242	Hakenschlüssel	-.28 *

<u>Bestell-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Preis brutto DM:</u>
51908	Doppel-Ringschlüssel 6x7 DIN 837	-.90 *
51910	Doppel-Schraubenschlüssel 10x11 DIN 895	-.95 *
51912	Doppel-Schraubenschlüssel 14 x 17 DIN 895	1.30 *
51914	Halteklammer 3-teilig	-.20 *
51916	Reifenheber 160 lg.	-.80 *
51918	Radmutterschlüssel	1.20 *

5.) Ausbesserungsfarbe in Lacksprühdosen für Janus 250

Zum Ausbessern von Lackschäden insbesondere an Janus-Fahrzeugen haben wir Lacksprühdosen in nachstehenden Farben vorrätig:

korallenrot  
douglasgrün  
gletscherblau  
saharagelb  
alabastergrau

Nachdem sich diese Sprühdosen im Werkstatt-Betrieb bestens bewährt haben, bieten wir Ihnen diese zum Preis von

DM 5.65 \* brutto

an.

6.) Verlustmeldungen

<u>Händlerfirma</u>	<u>Fahrzeug-Besitzer</u>	<u>Type</u>	<u>Motor-Nr.</u>	<u>Fahrgest.-Nr.</u>
Gg. Gorniack Freckenhorst/W. Warendorfer-Ecke Gänsestr.	Herbert Metschulat	423	888 405	Z 1 261 448
K. Hemmerling Duisbg.-Hamborn, Weselerstr. 134	Bruno Karsten Duisbg.-Hamborn Schlachthofstr.123	404	616 524	Z 1 009 935 A

Bei Vorfahrt der vorgenannten Fahrzeuge bitten wir um Sicherstellung und Verständigung der Händlerfirma.

7.) Änderungsdienst

Super-Combinette 429

a.) Federbeine

Ab Fahrgestell-Nr. 1 715 294 werden bei der Super-Combinette 429 neue Federbeine montiert.

Bestell-Nr. 51166 Solo-Federbein vollst.  
" " 51168 Sozius-Federbein vollst.

Wie schon im Kundendienst-Schnellbrief Nr. 38/M vom 9.3.59 mitgeteilt, ist das Solo-Federbein mit "1" und das Sozius-Federbein mit "2" gekennzeichnet.

b.) Schaltzug

Ab Fahrgestell Nr. 1 354 636 wurde der Schaltzug auf 2 mm verstärkt.

Die bisher verwendeten Bestell-Nummern 4138 - 51750 - 51752 - 51754 und 51758 wurden durch nachstehend aufgeführte Nummern ersetzt:

Bestell-Nr. 50382 Hülse für Schaltzug  
51751 Schaltzug vollständig  
51753 Zugseil kplt. 2 mm, 900 mm lang  
51755 Lötnippel für Schaltzug  
51757 Seilnippel für Schaltzug  
51759 Spirale 760 mm lang

c.) Motorträger

Auf dem Motorträger links (Bestell-Nr. 51024) wird künftig ein Gleitring für die Kette (Bestell-Nr. 51040) montiert.

d.) Bootsmotor "Delphin" Typ 303

Beim Bootsmotor "Delphin" BM 70, Typ 303 kommt ab sofort serienmässig eine seewasserfeste Spezial-Zündkerze (Bestell-Nr. 20320) zum Einbau.

Diese Kerze ist nur über unsere Abteilung Kundendienst zu beziehen.

8.) Ergänzungen zur Preisliste\* Super-Combinette 429

Bestell- Nr.	Bezeichnung:	Alter Preis		Neuer Preis	
		br.	DM	br.	DM
25085	Wellendichtung 16x24x7	--.---		1.50	
25087	Wellendichtung 16x22x3	--.---		1.--	
25509	Schaltwelle komplett	--.---		17.50	
25511	Schaltwelle unmontiert	--.---		8.--	
25515	Gewindebolzen und Mitnehmerzahnrad 20 Z	--.---		5.80	
25547	Ausgleichscheibe 0,05 mm	--.---		-0.07	
25551	Kettenritzel 12 Z	--.---		3.80	
25663	Welle zum Zwischenrad komplett	--.---		4.70	
25671	Zwischenrad 26 Z	--.---		3.80	
25901	Tretlagerachse m. Zahnrad	--.---		13.--	
25908	Starterrad 35 Z	--.---		6.50	
25913	Distanzrohr	--.---		-0.35	
25921	Bremshebel vollständig	--.---		3.90	
26021	Beilagscheibe 1 mm	--.---		-0.10	
50382	Hülse für Schaltzug	--.04		-0.04	
50702	Sechskantschraube	--.12		-0.14	
21040	Gleitring	--.---		-0.25	
51166	Solo-Federbein 1 Paar	-0.---		22.--	
51168	Sozius-Federbein 1 Paar	-0.---		22.--	
51751	Schaltzug vollständig	-0.---		3.--	
51753	Zugseil komplett	-0.---		-0.60	
51755	Lötnippel für Schaltzug	-0.---		-0.07 *	
51757	Seilnippel für Schaltzug	-0.---		-0.20	
51759	Spirale 760 lang	-0.---		-0.55	
51904	Kabelhalter	-0.---		-0.20	
51906	Tülle	-0.---		-0.15	
52105	Befestigungsbügel komplett	4.14		4.20	
52250	Beinschild komplett 1 Paar	-0.---		53.--*	

Combinette 423 und Falconette 425

50750	Beinschild komplett 1 Paar	49.--*	53.--*
-------	----------------------------	--------	--------

Bootsmotor "Delphin" Typ 503

20320	Spezialzündkerze	-0.---	3.80 *
-------	------------------	--------	--------

Die angeführten Preise sind als Wiederverkaufspreise unverbindlich.